Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras de Estanques para Cría de peces y Limpieza de Reservorio principal.
Fecha	15- Marzo-2021
Comunidad	Divisa, de Santa Maria
Ubicación	Terrenos de Arap - Coclé
Lugar	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	2
Nombre de Part. MPSA	Eufrates López, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Álvaro Diaz,
Nombre de Organización Socios	Arap
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Determinar el estado de los estanques y del reservorio.
Acciones	Visita con personal encargado de la Institución de las áreas a mejorar.
Resultados	Luego de recibir solicitud de apoyo de parte de esta institución, se procede a visitar los predios donde se encuentran los estanques y reservorios, determinándose lo siguiente: - La institución cuenta con varias tinas para crías de peces que requieren de remoción de los sedimentos (producto de los años) y colocación de un material nuevo como relleno, incluyendo la compactación. - En el medio de los estanques existe un canal que sirve de aliviadero de las aguas, se ha ido cerrando de malezas y sedimentos. - Cuentan con un reservorio de aproximadamente ½ ha, de ϕ que con los pasos de los años se ha ido cerrando de maleza y sedimentos. Se debe realizar una estimación para determinar los costos y los equipos a utilizar en las mejoras.
Seguimiento	Realizar estimación del costo que requiere estas mejoras.

Documentación fotográfica.